

HOJA DE SIERRA DE INCISIÓN DE CONCRECIÓN CARBURO

- Corte de incisión, raspado o limado.
- Eliminación de juntas de azulejos.



AZULEJOS, FIBRA DE VIDRIO



CARACTERISTIQUES :

REF				
4014.01	1	20	30	3661589063144

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES