

MÁQUINA PERFORADORA 2000 W



- Interruptor diferencial PRCD de protección.
- Montaje de coronas en conexión 1/2"G(M) y 1"1/4(H).
- 3 velocidades.
- Indicador de sobrecarga led.
- Dos niveles de burbuja integrados (asa y cárter motor).
- Protección eléctrica, mecánica y térmica contra la sobrecarga.
- Arranque progresivo controlado Soft Start .



Interruptor diferencial 10 ma(prcd)



Conector de agua



ACCESSOIRES

25003



Anclaje hembra
M12 Ø 16 mm (50
piezas)

25004



Kit de fijación
broca M12 x 200
mm + tuercas

25006A



Bomba De Vacío
250 W - 230 V - 7,2
m³/h - 10 L + 3 m
de tubo

25007



Kit vacío de aire
armazón

25008



Bomba de agua pvc
10 L + 2,5 m de
tubo e conexión

BAT250



Armazón máquina
perforadora máx.
200 mm, recorrido
max 600 mm, para
motor de 2000 W

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS