

SET 5 PUNTE PER MODELLARE A FONDO PIATTO

- 5 punte per perforare carburo con punta di centraggio, 2 tagli evacuanti 2 tracciatori.
- Rotation à droite.



LEGNO



HM

CARATTERISTICHE:

REF				
100.700.05	1	15/20/25/30/35	10	3510781000054

